

Prezzo
acquisto
macchina
provata
35.000
euro



DIFETTI

Un difetto di fabbrica a un sensore e una rottura alla barra nella prima stagione



PREGI

- Efficace azione di copertura, anche sulla parte inferiore della foglia
- Notevole capacità di lavoro
- Rigoroso rispetto dei dosaggi impostati